

Дата и вид осмотра	Выявленная неисправность или повреждение	Кол-во в единицах измерения	Вид ремонта по устранению неисправности или повреждения. Сроки выполнения
24.04.14г.	Провели общий осмотр		дома <u>пр.Весенний 8</u>
	Техническое состояние конструктивных элементов и инженерного оборудования		
ВЕСЕННИЙ			
ОСМОТР	ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ		
	Эвакуационный выход	3	состояние удовлетворительное
Члены комиссии	Водопровод Х/В; Г/В (разводка полипропилен)		
	В-1 , Х/В	90м.	состояние удовлетворительное
	Т-3, Г/В	90м.	состояние удовлетворительное
	Т-4 (обратка) Г/В	90м.	состояние удовлетворительное
инженер по эксплуатации	Ревизия запорной арматуры на стояках:		
	В-1 Д. 32	16шт.	подготовка к зиме до 16.07.
Нагорнов О.М.	Д.15	16шт.	подготовка к зиме до 16.07.
	Т-3 Д. 32	18шт.	подготовка к зиме до 16.07.
энергетик	Д. 15	18шт.	подготовка к зиме до 16.07.
Фензель А.В.	Т-4 Д.25	18шт.	подготовка к зиме до 16.07.
	Д.15	18шт.	подготовка к зиме до 16.07.
мастер	Расконсервация поливочного трубопровода: шар.кран Д.20 (1п.,3п.,4п.)	3шт.	текущий ремонт до 1.05.
Шмелева С.М.	замена шар.кран Д.20 (1п.4п.)	2шт.	текущий ремонт до 1.05.
	Дренажная канализация Д50		
слесарь	Заполнение гидрозатворов водой	16шт.	текущий ремонт до 16.07.
Земсков Е.И.	Система отопления , магистральный трубопровод Д.133	40м.	состояние удовлетворительное
	магистральный трубопровод Д50	280м.	состояние удовлетворительное
электромонтер	Ревизия запорной арматуры Т-1, Д .20	52шт.	подготовка к зиме до 16.07.
Горбунов В.М.	Д.15	52шт.	подготовка к зиме до 16.07.
	Т-2, Д .20	52шт.	подготовка к зиме до 16.07.
	Д.15	52шт.	подготовка к зиме до 16.07.
	Вентиляция приточная гаражная	8м.	состояние удовлетворительное
	Вытяжная вентиляция гаражная	120м.	состояние удовлетворительное

Пожарная сигнализация	1	состояние удовлетворительное
Пожарный трубопровод Д 100	140м.	состояние удовлетворительное
Пожарный трубопровод Д 50	18м.	состояние удовлетворительное
пожарный кран Д 50	6шт.	состояние удовлетворительное
пожарный шланг Д 50	6шт.	состояние удовлетворительное
огнетушители	12шт.	поверенные, состояние удовлетворительное
КК -1 Д100	110м.	состояние удовлетворительное
Очистка трапов ,промывка канал.выпусков цокольного этажа Д.100	4шт.	подготовка к зиме до 16.07.
Ливневая канализация КК-2 Д 100	52м.	состояние удовлетворительное
Прочистка гидрозатворов на ливневой канализации КК -2 Д .100	4 шт.	подготовка к зиме до 16.07.
Ревизия шар.крана Д .50	4шт.	подготовка к зиме до 16.07.
Гаражные ворота цокольного этажа	1	состояние удовлетворительное
Электрооборудование цокольного этажа		состояние удовлетворительное
Щитовая (осмотр и ревизия)	1	подготовка к зиме до 16.07.
Придомовая территория		
Очистка придомовой территории от мусора после таяния снега	2067м2.	санитарное содержание до 05.04.
побелка кустарников	25шт.	санитарное содержание до 25.04.
посадка цветов	90шт.	санитарное содержание до 1.06.
изготовление ограждений для хвойников	6шт.	текущий ремонт до 1.06.
укрепление диванов	4шт.	текущий ремонт до 1.06.
покраска диванов,лавочки	4/1 шт.	санитарное содержание до 1.05.
покраска пандусов (2п.,3п.,4п.)	3шт.	санитарное содержание до 1.05.
покраска крышек канализационных колодцев	9шт.	санитарное содержание до 1.05.
покраска ливневки (1п.,2п.,3п.,4п.)	4шт.	санитарное содержание до 28.04.
промывка урн	4шт.	санитарное содержание до 28.04.
Фасад дома		состояние удовлетворительное
Указатели наименования улиц	2шт.	состояние удовлетворительное
Подъезд: Входные двери	4шт.	состояние удовлетворительное
тамбурные двери	4шт.	состояние удовлетворительное
покрытие в тамбуре	4шт.	состояние удовлетворительное
почтовые ящики	78шт.	состояние удовлетворительное
подъездные окна	24шт.	состояние удовлетворительное
подъездные козырьки	4шт.	состояние удовлетворительное

	крыльцо	4шт.	состояние удовлетворительное
	стены,потолки,л/марши,перила л/маршей,пол		состояние удовлетворительное
	система отопления		состояние удовлетворительное
	этажные эл.щитки	78шт.	состояние удовлетворительное
	подъездные таблички	4шт.	состояние удовлетворительное
	Кровля (рулонная)	1318,1м2.	состояние удовлетворительное
	Очистка кровли от мусора	1318,1м2.	подготовка к зиме до 22.04.
	На основании результатов осмотра комиссия считает, что дом находится в		
	удовлетворительном состоянии и нуждается только в текущем ремонте.		
	инженер по эксплуатации	О.М. Нагорнов	
	энергетик	А.В. Фензель	
	мастер	С.М.Шмелева	
	слесарь	Е.И. Земсков	
	электромонтер	В.М. Горбунов	

**Примечание
(фактическое
выполнение,и
сполнители,
др.условия)**

слесарь

слесарь

слесарь

слесарь

слесарь

слесарь

слесарь

слесарь

слесарь

слесарь

слесарь

слесарь

слесарь

слесарь

слесарь

слесарь

слесарь

слесарь

слесарь

электромонтёр

дворник

дворник

дворник

плотник

плотник

дворник

дворник

дворник

дворник

дворник

