

Дата и вид осмотра	Выявленная неисправность или повреждение	Кол-во в единицах измерения	Вид ремонта по устранению неисправности или повреждения. Сроки выполнения	Примечание (фактическое выполнение, исполнители, др. условия)
12.08.14г.	Проведен общий осмотр		дома <b>пр.Весенний 6</b>	
	Техническое состояние конструктивных элементов и инженерного оборудования следующее:			
<b>ОСЕННИЙ</b>				
<b>ОСМОТР</b>	<b>ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ</b>			
Члены КОМИССИИ	Эвакуационный выход	3	состояние удовлетворительное	
	Водопровод Х/В; Г/В (разводка полипропилен)			
	В-1 , Х/В	137м.	состояние удовлетворительное	
	Т-3, Г/В	137м.	состояние удовлетворительное	
инженер по эксплуатации	Т-4 (обратка) Г/В	137м.	состояние удовлетворительное	
	Ревизия запорной арматуры на стояках:			
Нагорнов О.М.	В-1 Д. 25	24шт.	подготовка к зиме до 11.07. (выполнено)	слесарь
	Д. 15	24шт.	подготовка к зиме до 11.07. (выполнено)	слесарь
энергетик	Т-3 Д. 25	24шт.	подготовка к зиме до 11.07. (выполнено)	слесарь
Фензель А.В.	Д. 15	24шт.	подготовка к зиме до 11.07. (выполнено)	слесарь
	Т-4 Д. 20	24шт.	подготовка к зиме до 11.07. (выполнено)	слесарь
мастер	Д. 15	24шт.	подготовка к зиме до 11.07. (выполнено)	слесарь
Шмелева С.М.	Консервация поливочного трубопровода: шар.кран Д.20	4шт.	текущий ремонт до 1.10.	слесарь
слесарь	Дренажная канализация Д50			
Земсков Е.И.	Заполнение гидрозатворов водой	24шт.	текущий ремонт до 20.08. (выполнено)	слесарь
	Система отопления , магистральный трубопровод Д.133	170м.	состояние удовлетворительное	
электромонтер	магистральный трубопровод Д50	560м.	состояние удовлетворительное	
Пияк А.Ю.	Ревизия запорной арматуры Т-1, Д. 20	72шт.	подготовка к зиме до 11.07. (выполнено)	слесарь
	Д. 15	72шт.	подготовка к зиме до 11.07. (выполнено)	слесарь
плотник	Т-2, Д. 20	72шт.	подготовка к зиме до 11.07. (выполнено)	слесарь
Петухов А.П.	Д. 15	72шт.	подготовка к зиме до 11.07. (выполнено)	слесарь
	Вентиляция приточная гаражная	16м.	состояние удовлетворительное	
	Вытяжная гаражная вентиляция	275м.	состояние удовлетворительное	
	Пожарная сигнализация	1	состояние удовлетворительное	

Пожарный трубопровод Д 100	275м.	состояние удовлетворительное	
Пожарный трубопровод Д 50	33м.	состояние удовлетворительное	
пожарный кран Д 50	1шт.	состояние удовлетворительное	
пожарный шланг Д 50	1шт.	состояние удовлетворительное	
огнетушители	22шт.	поверенные, состояние удовлетворительное	
Датчик СО	1шт.	в рабочем состоянии	
КК -1 Д100	378м.	состояние удовлетворительное	
Очистка трапов ,промывка канал.выпусков цокольного этажа Д.1	8шт.	подготовка к зиме до 11.07. (выполнено)	слесарь
Ливневая канализация КК-2 Д 100	50м.	состояние удовлетворительное	
Прочистка гидрозатворов на ливневой канализации КК -2 Д .100	6 шт.	подготовка к зиме до 11.07. (выполнено)	слесарь
Ревизия шар.крана Д .50	6шт.	подготовка к зиме до 11.07. (выполнено)	слесарь
Гаражные ворота цокольного этажа	1	состояние удовлетворительное	
Электрооборудование цокольного этажа		состояние удовлетворительное	
Щитовая (осмотр и ревизия)	2	подготовка к зиме до 11.07. (выполнено)	электромонт
<b>Придомовая территория</b>			
Очистка придомовой территории от листвы	2133м2.	санитарное содержание до 1.10.	дворник
обрезка кустарников	10 шт.	санитарное содержание до 1.10.	дворник
уборка цветов	60шт.	санитарное содержание до 1.10.	дворник
контейнерное ограждение (на 4 контейнера)	1 шт.	состояние удовлетворительное	дворник
диваны	6шт.	состояние удовлетворительное (укреплены)	плотник
установка ограждений для хвойников	10шт.	текущий ремонт до 1.11.	дворник
крышки канализационных колодцев	14шт.	состояние удовлетворительное	дворник
пандус, перила на крыльце (1п.,2п.,3п.,4п.,5п.,6п.)	6шт.	состояние удовлетворительное	дворник
ограждение газона	180м.	состояние удовлетворительное	дворник
ливневки	5шт.	состояние удовлетворительное	дворник
контейнера	4шт.	состояние удовлетворительное	дворник
урны	7шт.	состояние удовлетворительное	дворник
Фасад дома		состояние удовлетворительное	
Указатели наименования улиц	2шт.	состояние удовлетворительное	
Подъезд: Входные двери	6шт.	состояние удовлетворительное	
дверь эвакуационного выхода 3п.	1шт.	состояние удовлетворительное	
тамбурные двери	6шт.	состояние удовлетворительное	

покрытие в тамбуре	6шт.	состояние удовлетворительное	
ящики почтовые	72шт.	состояние удовлетворительное	
подъездные окна	24шт.	состояние удовлетворительное	
подъездные козырьки	6шт.	состояние удовлетворительное	
крыльцо	6шт.	состояние удовлетворительное	
отмостка	210м2.	состояние удовлетворительное	
стены,потолки,л/марши,перила л/маршей,пол		состояние удовлетворительное	
система отопления		состояние удовлетворительное	
этажные эл.щитки	72шт.	состояние удовлетворительное	
подъездные таблички	6шт.	состояние удовлетворительное	
Обеспеченность песком	750кг.	до 1.10.	дворник
уборочным инструментом	6ед.	до 1.10.	дворник
уборочной техникой (роторы)	1ед.	до 1.10.	дворник
подготовка газонокосилки к зимнему хранению (очистка,слив то	1ед.	до 1.10.	дворник
Кровля (рулонная)	2039,2м2.	состояние удовлетворительное	
Очистка кровли от мусора	2039,2м2.	подготовка к зиме до 1.09.	плотник
На основании результатов осмотра комиссия считает, что дом			
удовлетворительном состоянии и к эксплуатации в зимний период			
инженер по эксплуатации	О.М. Нагорнов		
энергетик	А.В. Фензель		
мастер	С.М. Шмелева		
слесарь	Е.И. Земсков		
электромонтер	А.Ю.Пияк		
плотник	А.П. Петухов		