

Дата и вид осмотра	Выявленная неисправность или повреждение	Кол-во в единицах измерения	Вид ремонта по устранению неисправности или повреждения. Сроки выполнения
13.08.14г.	Провели общий осмотр		дома <u>пр.Весенний 8</u>
	Техническое состояние конструктивных элементов и инженерного оборудования следующее:		
ОСЕННИЙ			
ОСМОТР	ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ		
Члены комиссии	Эвакуационный выход	3	состояние удовлетворительное
	Водопровод Х/В; Г/В (разводка полипропилен)		
	В-1 , Х/В	90м.	состояние удовлетворительное
	Т-3, Г/В	90м.	состояние удовлетворительное
инженер по эксплуатации	Т-4 (обратка) Г/В	90м.	состояние удовлетворительное
	Ревизия запорной арматуры на стояках:		
Нагорнов О.М.	В-1 Д. 32	16шт.	подготовка к зиме до 16.07. (выполнено)
	Д.15	16шт.	подготовка к зиме до 16.07. (выполнено)
энергетик	Т-3 Д. 32	18шт.	подготовка к зиме до 16.07. (выполнено)
Фензель А.В.	Д. 15	18шт.	подготовка к зиме до 16.07. (выполнено)
	Т-4 Д.25	18шт.	подготовка к зиме до 16.07. (выполнено)
мастер	Д.15	18шт.	подготовка к зиме до 16.07. (выполнено)
Шмелева С.М.	Консервация поливочного трубопровода: шар.кран Д.20 (1п.,3п.,4п.)	3шт.	текущий ремонт до 1.10.
слесарь	Дренажная канализация Д50		
Шалашов Р.В.	Заполнение гидрозатворов водой	16шт.	текущий ремонт до 16.07. (выполнено)
	Система отопления , магистральный трубопровод Д.133	40м.	состояние удовлетворительное
электромонтер	магистральный трубопровод Д50	280м.	состояние удовлетворительное
Шалашов Р.В.	Ревизия запорной арматуры Т-1, Д.20	52шт.	подготовка к зиме до 16.07. (выполнено)
	Д.15	52шт.	подготовка к зиме до 16.07. (выполнено)
электромонтер	Т-2, Д.20	52шт.	подготовка к зиме до 16.07. (выполнено)
Горбунов В.М.	Д.15	52шт.	подготовка к зиме до 16.07. (выполнено)
	Вентиляция приточная гаражная	8м.	состояние удовлетворительное
плотник	Вытяжная вентиляция гаражная	120м.	состояние удовлетворительное
Петухов А.В.	Пожарная сигнализация	1	состояние удовлетворительное
	Пожарный трубопровод Д 100	140м.	состояние удовлетворительное
	Пожарный трубопровод Д 50	18м.	состояние удовлетворительное

пожарный кран Д 50	6шт.	состояние удовлетворительное
пожарный шланг Д 50	6шт.	состояние удовлетворительное
огнетушители	12шт.	поверенные, состояние удовлетворительное
КК -1 Д100	110м.	состояние удовлетворительное
Очистка трапов ,промывка канал.выпусков цокольного этажа Д.100	4шт.	подготовка к зиме до 16.07. (выполнено)
Ливневая канализация КК-2 Д 100	52м.	состояние удовлетворительное
Прочистка гидрозатворов на ливневой канализации КК -2 Д .100	4 шт.	подготовка к зиме до 16.07. (выполнено)
Ревизия шар.крана Д .50	4шт.	подготовка к зиме до 16.07. (выполнено)
Гаражные ворота цокольного этажа	1	состояние удовлетворительное
Электрооборудование цокольного этажа		состояние удовлетворительное
Щитовая (осмотр и ревизия)	1	подготовка к зиме до 16.07. (выполнено)
Придомовая территория		
Очистка придомовой территории от листвы	2067м2.	санитарное содержание до 01.10.
обрезка кустарников	10шт.	санитарное содержание до 1.09.
уборка цветов	90шт.	санитарное содержание до 1.10.
установка ограждений для хвойников	6шт.	текущий ремонт до 31.11.
диваны	4шт.	состояние удовлетворительное (укреплены)
пандусы (2п.,3п.,4п.)	3шт.	состояние удовлетворительное
крышки канализационных колодцев	9шт.	состояние удовлетворительное
ливневки (1п.,2п.,3п.,4п.)	4шт.	состояние удовлетворительное
урны	4шт.	состояние удовлетворительное
Фасад дома		состояние удовлетворительное
Указатели наименования улиц	2шт.	состояние удовлетворительное
Подъезд: Входные двери	4шт.	состояние удовлетворительное
тамбурные двери	4шт.	состояние удовлетворительное
покрытие в тамбуре	4шт.	состояние удовлетворительное
почтовые ящики	78шт.	состояние удовлетворительное
подъездные окна	24шт.	состояние удовлетворительное
подъездные козырьки	4шт.	состояние удовлетворительное
отмостка	324,8м2.	состояние удовлетворительное
крыльцо	4шт.	состояние удовлетворительное
стены,потолки,л/марши,перила л/маршей,пол		состояние удовлетворительное
система отопления		состояние удовлетворительное

	этажные эл.щитки	78шт.	состояние удовлетворительное
	подъездные таблички	4шт.	состояние удовлетворительное
	Обеспеченность песком	500кг.	до 1.10.
	уборочным инструментом	бед.	до 1.10.
	Кровля (рулонная)	1318,1м2.	состояние удовлетворительное
	Очистка кровли от мусора	1318,1м2.	подготовка к зиме до 1.09.
	На основании результатов осмотра комиссия считает, что дом находится		
	удовлетворительном состоянии и к эксплуатации в зимний период готов.		
	инженер по эксплуатации	О.М. Нагорнов	
	энергетик	А.В. Фензель	
	мастер	С.М.Шмелева	
	слесарь	Р.В. Шалашов	
	электромонтер	В.М. Горбунов	
	плотник	А.П. Петухов	

**Примечание
(фактическое
выполнение,и
сполнители,**

слесарь

слесарь

слесарь

слесарь

слесарь

слесарь

слесарь

слесарь

слесарь

слесарь

слесарь

слесарь

слесарь

слесарь

слесарь

электромонтёр

дворник

дворник

дворник

плотник

плотник

дворник
дворник
ПЛОТНИК